

Prüfpflichten

Die TRGS 611 schreibt folgende Messungen in Hinblick auf wassergemischte Kühlschmierstoffe vor!

Parameter	Intervall	Grenzwert	Bemerkung/Empfehlung	
Nitrat im Ansetzwasser	· Von Zeit zu Zeit	•50 mg/l	Nitrat ist nur in Abwesenheit von Nitrit mit Messstäbchen messbar	
Nitrit im KSS	 Wöchentlich 4 Wochen möglich (3 aufeinander folgende Messungen unter 10mg/l) 	• 20 mg/l • 80 mg/l inhibiert (DEGUV 109/003)	Wir empfehlen stets die wöchentliche Messung	
pH-Wert KSS	• Wöchentlich	Dauerhafter Abfall von 0,5 Punkten	Überprüfung 2x wöchentlich	
Temperatur KSS	· Regelmäßig	·40°C	Vermeiden Sie Temperaturspitzen	

KSS Troubleshooting



Beobachtung	Mögliche Ursachen/ Auswirkungen	Parameter	Messung	Maßnahmen	Normalbereich	Empfohlenes Messintervall	
Konzentration zu hoch	 KSS-Füllstand niedrig Zu hoch angesetzte Emulsion Verminderte Kühlwirkung Überschmieren Hautiritationen 	Konzentration (Refraktometerfaktor x Ablesewert °Brix)	Refraktometer	KSS auffüllen + messenNachsetzkonzentration verringernGgf. Teilaustausch vornehmen	· 3-5% bei Lösungen · 6-12% bei Emulsionen	2 mal wöchentlich	
Konzentration zu niedrig	 Zu niedrige Nachsetzkonzentration KSS-Fass leergelaufen Weniger Schmierung Korrosion Verkeimung 	Konzentration (Refraktometerfaktor x Ablesewert °Brix)	Refraktometer	 Nachsetzkonzentration erhöhen KSS-Konzentratbehälter prüfen 	· 3-5% bei Lösungen · 6-12% bei Emulsionen	2 mal wöchentlich	
pH-Wert zu niedrig	 Zu niedrige Konzentration Fremdeinträge Verkeimung Korrosion Verschlechterte Spülwirkung Instabile Emulsion 	pH-Wert	Teststreifen / pH Meter	 Mit erhöhter Konzentration nachfüllen pH-Wert mit Stellmitteln anheben 	 pH-Wert ca. 9 (Technische Information KSS) Eine Veränderung um 0,5 Punkte sollte überprüft werden 	2 mal wöchentlich	
pH-Wert zu hoch	 Fremdeinträge Werkstoff (Magnesium) Hautverträglichkeit Fleckenbildung auf Aluminium Buntmetall-Leaching 	pH-Wert	Teststreifen / pH Meter	· pH-Wert mit Stellmitteln einstellen	 pH-Wert ca. 9 (Technische Information KSS) Eine Veränderung um 0,5 Punkte sollte überprüft werden 	2 mal wöchentlich	
Unangenehmer Geruch, aufschwimmende Haut und Fäden	 Unerwünschter Eintrag (Essensreste, Müll, Zigaretten) Mikrobiell kontaminiertes Ansatzwasser KSS-Unterkonzentration pH-Wert sinkt Nitritgehalt steigt Korrosion Verstopfen von Leitungen 	Kolonienzahl [KBE/ml]	Dip-Slide	 Müll & Essenreste entfernen Aufschwimmende Fremdstoffe abschöpfen Konzentration und pH-Wert einstellen (bei geringem Befall) pH-Wert einstellen und Biozidzugabe oder Reinigung mit KSS-Austausch (bei starkem Befall) 	Bakterielle Belastung [KBE/ml] Bis 10³ keine Maßnahmen notwendig Bis 10⁴ Anheben der Konzentration Ab 10⁵ KSS-Wechsel o. Biozid Hefen/Pilze KSS-Wechsel oder Biozidbehandlung	Tägliche Beobachtung Dip-Slide bei Bedarf	
Korrosion	 KSS ist unterkonzentriert Abfall des pH-Wertes Elektrochemische Reaktion (Kontaktkorrosion) Hohe Aufsalzung der Emulsion 	Note- Korrosionsschutz Zusammensetzung der Emulsion	Spänetest Laboranalytik	 KSS Konzentration erhöhen Späne entfernen Prüfung auf Biologie (Teil-) Austausch des KSS Ansetzwasser vorbehandeln 	Korrosionsschutz Note <2	Tägliche Beobachtung Analytik bei helcotec	
Hohe Temperatur des KSS	 Sehr geringer Füllstand Zu klein dimensionierte Tanks Mit Abrieb und Spänen gefüllter Tank Schaum Begünstigt Mikrobiologie Verlust der Maßhaltigkeit 	Temperatur	Thermometer	 KSS-Tank auffüllen Späne und Abrieb entfernen Tank vergrößern Aktives Kühlen 	Ca. 15-25°C in Spitzen auch 30°C	Regelmäßig	
Aufschwimmen- des Öl	 Leckage Permanenter Eintrag (Zentralschmierung) Eintrag über das Werkstück Demulgieren der Emulsion Anaerobes Bakterienwachstum 	Optische Prüfung Laboranalytik	Laboranalyse	 Leckage beseitigen Fremdöl entfernen Installation von Abscheidern/ Skimmern Zugabe von Stützemulgatoren 	Oberfläche nicht vollständig bedeckt	Tägliche optische Prüfung	
Schaumbildung	 Konzentration stark erhöht Fremdeintrag (Reinigungsmittel) Temperatur Füllstand (Pumpe zieht Luft) Anlagentechnik (Pumpe zieht Luft) Niedrige Wasserhärte Instabilität (Bakterien, falsches Ansetzen) Überflutung Fehlermeldung bei Füllstandssensorik kein Absinken von Spänen Temperaturanstieg 	Optische Prüfung Konzentration Wasserhärte Laboranalytik	Refraktometer Teststreifen Laboranalyse	 Entschäumer zugeben Konzentration senken Füllstand erhöhen Evtl. Pumpenleistung reduzieren Einen geeigneten Aufhärter verwenden 	Führt der Schaum zu Problemen?	Tägliche optische Prüfung Konz. 2x wöchentlich Wasserhärte bei Bedarf	
Hoher Nitritgehalt / Nitritgehalt steigt an	 Verkeimter KSS Nitrit im Ansetzwasser (Brunnen) Eintrag über Korrosionsschutz Eintrag über Härtesalze Unerwünschter Eintrag (Essensreste, Müll, Zigaretten) Nitrosaminbildung 	Nitritgehalt [mg/l]	Teststreifen	 Bei Überschreitung des Grenzwertes (Teil-/Vollaustausch) Korrosionsschutz vor Bearbeitung abreinigen Organische Fremdstoffe vermeiden Siehe Maßnahmen bei unangenehmem Geruch 	Bis 20 mg/l = Normbereich > 20 mg/l = Grenzwert > 80 mg/l = bei inhibierten KSS	Wöchentlich	

*Diese Zusammenstellung wurde auf Grundlage langjähriger Erfahrungswerte und nach bestem Gewissen erstellt. Sie kann und soll eine umfassende Beratung nicht ersetzen, sondern mögliche Lösungsansätze aufzeigen und veranschaulichen. Im Zweifel wenden Sie sich an unseren KSS-Notruf.

